

Løvsangerparken, Registrering af bygningsændringer pr. 20. juni 2017

Hus nr.	Etappe	Bygningsændring	Billed nr.	Bemærkninger	Taginddækning	Farveændring	Ikke godkendt
1	II	Tagvindue, Bad mod syd	36		Zink	Grå	
		Tagvindue, Køkken, forskudt					
		Gavlindgang mod øst + vindue	37				
		1 x vindue 1. sal, mod nord					
		Carport uden stolpe, specialkonstr.	1				
2	II	Carport uden stolpe	2			Grå	
		Gavlindgang mod øst	9				
		samme farve træ/karm	10				
3	II	1 x vindue i stuen, mod nord	38			Grå	
		Carport uden stolpe					
4	II	Carport uden stolpe				Grå	
		Hvid dør mod nord	11	Bør males i rigtig farve			
5	II	Original carport			Zink	Grå	
6	II	Carport uden stolpe			Zink	Grå	
7	II	Tagvindue, Bad mod syd	35				
		1 x lille vindue 1. sal, mod nord	3				
8	II	Carport uden stolpe			Zink	Grå	
9	II	Tagvindue, Bad mod syd	34				
		1 x vindue 1. sal, mod nord	4				
		1 x vindue i stuen, mod nord	4				
10	II	Tagvindue, Bad mod syd	5			Grå	
		Carport uden stolpe					
11	II	Tagvindue, Bad mod syd	33		Zink		
12	II	Gavl vindue mod vest	13		Zink	Grå	
		2 x vindue i stuen, mod nord	12				
		Carport uden stolpe		Drivhus			
		Tagvindue mod nord					

13	II	Tagvindue, Bad mod syd	32			Grå	
		Tagvindue, Køkken, forskudt					
		1 x vindue 1. sal, mod nord	6				
		1 x vindue i stuen, mod nord	6				
15	II	Carport uden stolpe			Zink	Grå	
17	II	Tagvindue, Bad mod syd, 3 sten fra oven, 1 sten fra siden	30			Grå	
		Carport uden stolpe, specialkonstr.	7				
19	II	Ekstra udluftning	29	Drivhus	Zink		
		Carport uden stolpe (hævet)	8				
21	II	Tagvindue, Bad mod syd, 3 sten fra oven, 1 sten fra siden	28		Zink	Grå	
		3 delt dør					
		Gavl vindue mod øst	14				
		1 x vindue 1. sal, mod nord	15				
		1 x vindue i stuen, mod nord	15				
		Carport uden stolpe					
23	II	Tagvindue mod nord	16			Grå	
		Tagvindue, Køkken, forskudt					
		Tagvindue, Bad mod syd, 3 sten fra oven, 1 sten fra siden	27		Zink		
		2 x vindue i stuen, mod nord	18				
		Carport uden stolpe	18				
25	II	1 x vindue 1. sal, mod nord	19			Grå	
		1 x vindue i stuen, mod nord	19				
		Andre dør til vindue	26				
		Tagvindue, Bad mod syd, 2 sten fra oven, 1 sten fra siden	26				
		Brændeovns skorsten	19	Eneste godkendte			
27	II	1 x vindue 1. sal, mod nord	20			Grå	
		Original carport					
29	II	2 delt dør	25			Grå	
		1 x vindue 1. sal, mod nord	21				

		1 x vindue i stuen, mod nord	21				
		Carport uden stolpe, specialkonstr.					
30	II	Gavlvindue mod øst					
31	II	3 delt dør/vindue	24		Zink	Grå	
		Ekstra udluftning					
		Carport uden stolpe					
		1 x vindue 1. sal, mod nord	22				
		3 x gavlvindue mod vest	23				
32	II	Tilbygning ved entre	39				
		Parabol ved jord					
		Carport med sidedækning	39				
34	II	Tagvindue, Bad mod syd, 2 sten fra oven, 1 sten fra siden	40			Grå	
		Tagvindue, Køkken, flugter m. bad					
		1 x vindue 1. sal, mod nord	44				
		2 x vindue i stuen, mod nord	44				
36	II	Original carport					
		Tagvindue, Bad mod syd, 2 sten fra oven, 1 sten fra siden					
38	II	Tagvindue, Bad mod syd, 1 sten fra oven, 1 sten fra siden	41				
40	II	Original hus	42				
42	II	Carport uden stolpe (skal males)				Grå	
		Tagvindue, Bad mod syd, 2 sten fra oven, 1 sten fra siden					
		1 x vindue 1. sal, mod nord	45				
44	II	Carport uden stolpe			Zink		
46	II	Carport uden stolpe	43		Zink		
		Tagvindue, køkken mod syd	43				
		Tagvindue, spisestue, i niveau	43				
48	II	Carport uden stolpe				Grå	
		Dør med fyldning	46				

		Tagvindue, Bad m. syd, 3 sten fra oven, 1 sten fra siden					
		Gavlvindue mod øst	57				
		1 x vindue 1. sal, mod nord	56				
50	II	Carport uden stolpe			Zink	Grå	
		Tagvindue, køkken mod syd					
		Tagvindue, spisestue, i niveau	47				
52	II	Carport tag over det hele, u. stolpe	48	Eneste godkendte		Grå	
		Carport stolpe hænger på nabo	48				
		Gjort skur større	48				
		Tagvindue, køkken mod syd					
		1 x vindue i stuen, mod nord	55				
54	II	Carport uden stolpe	49		Zink	Grå	
		Tagvindue, Bad mod syd, 3 sten fra oven, 3 sten fra siden	49				
		1 x vindue (stort) i stuen, mod nord	54				
56	II	Carport uden stolpe			Zink	Grå	
		1 x vindue i stuen, mod nord	53				
		Altan med stolpe som understøtning	53				Ikke godkendt
58	II	Carport gjort lidt bredere	50		Zink	Grå	
		Lukket skurdør	50				
		Ekstra tag til cykel	50				
		Tilbygning i gavl mod vest	51				
		Altan med stolpe som understøtning	52				
		Tagvindue, Bad mod syd, 1 sten fra oven, 1 sten fra siden					
60	I	Gavlvindue mod øst	58				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
		Tagvindue 2. sal mod syd lige over 1. sals vindue	70				
		2 x tagvindue 2. sal mod nord	59				
62	I	2 x tagvindue 2. sal mod nord	60				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					

64	I	2 x tagvindue 2. sal mod nord	61				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
66	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
68	I	2 x tagvindue 2. sal mod nord	62				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
70	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
72	I	Ændret vindues facade mod syd	69	Se eks. Billeder			
		2 x tagvindue 2. sal mod nord	63				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
74	I	2 x tagvindue 2. sal mod nord	64				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
76		2 x taghætter har ændret udseende	65				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
78	I	2 x tagvindue 2. sal mod nord	66				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
80	I	Hoveddør ikke flyttet ud i vindfang	67				
		Carport renoveret + vandret (2017)	67				
		Tagvindue 2. sal mod syd lige over 1. sals vindue	68				
		Ændret vindues facade mod syd	68	Se eks. Billeder			
82		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
84	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
		Tagvindue 2. sal mod syd	74				
86	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
		"Kasse" omkring carport er vandret	71				
88	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
		"Kasse" omkring carport er vandret	71				
		2 x gavlvindue i stuen mod vest	72				
		1 x gavlvindue 1. sal mod vest	72				
		Solceller anlæg på tag mod syd	73				
90	I	2 x Tagvindue 2. sal mod syd	75				
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					

92	I	1 x Tagvindue 2. sal mod syd	75	Drivhus			
		Hoveddør flyttet ud i vindfang					
		2 x tagvindue 2. sal mod nord	76				
94	I	Hoveddør ikke flyttet ud i vindfang	77				
96	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
98	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
100	I	Hoveddør flyttet ud i vindfang					
		Vindue (dør) i gavl mod vest	78				